



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/13/545
	Status:	öffentlich
Federführend: Bau- und Planungsamt	Datum:	22.04.2013
	Bericht im Ausschuss:	Marion Grün
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Marion Grün
Bericht der Verwaltung		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
06.05.2013	Bau- und Planungsausschuss	

Beleuchtung Bahnhofplatz

Bei den vorhandenen Leuchten handelt es sich um Schirmleuchten, ausgerüstet mit 1 oder 2 Kompaktleuchtstofflampen mit je 21 W. Die die Lichtpunkthöhe beträgt 3.50 m. Eine Umrüstung auf andere Leuchtmittel würde bedeuten, dass auch die Vorschaltgeräte und Fassungen ausgetauscht werden müssten. Aufgrund des Alters der Leuchten - diese sind mindestens 25 Jahre alt - ist das nicht wirtschaftlich. Zudem würde eine Erhöhung der Beleuchtungsstärke nicht gleichzeitig zu einer Erhöhung der Ausleuchtung führen, da wegen des Alters der Leuchten die Abstrahlfläche für einen ausreichenden Lichtkegel nicht mehr vorhanden ist.

Ein Austausch der Leuchten incl. Masten würde schätzungsweise ca. 2.500,- Euro netto pro Stück kosten.

Brunnen Willy-Meyer-Straße

Der Brunnen in der Willy-Meyer-Straße ist sanierungsbedürftig. Die Pumpe muss erneuert werden. Die Abdichtung (Folie) ist verwittert, dadurch treten Wasserverluste auf weil das Wasser versickert und nicht im Kreislauf bleibt.

Eine Sanierung würden schätzungsweise ca. 5.000,-€ kosten. Da der Penny-Markt an dieser Stelle geschlossen ist und der gesamte Bereich umgestaltet werden soll, ist beabsichtigt auf eine Sanierung zum jetzigen Zeitpunkt zu verzichten und den Brunnen nicht wieder in Betrieb zu nehmen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: