




Schulverband Tornesch-Uetersen



Der Verbandsvorsteher

Schulverband Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/13/704
Federführend:	Status: öffentlich
Amt für soziale Dienste	Datum: 07.10.2013
	Berichterstatter:
	Bearbeiter: Hanna Schaeppers
Bericht	
I. des Verbandsvorstehers/Bausachstandsbericht	
II. der Schulleitung	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
23.10.2013	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

A: Sachbericht

B: Stellungnahme der Verwaltung

C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen

E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

I. Bericht des Verbandsvorstehers/Bausachstandsbericht

Altbau: Sukzessiver Austausch der Entwässerungsleitungen, Maßnahme ist über mehrere Jahre und in kleineren Abschnitten geplant, um den Schulbetrieb nicht zu stören. Für 2014 sind Mittel eingestellt um den Planungsumfang festzulegen, der erforderlich geworden ist um die Rohrleitungen (Kaltwasser, Heizung) zu sanieren. Die Bestandleitungen sind fast ausschließlich noch aus den Entstehungsjahren des Gebäudes.

Neubau: Hier werden die Flur- und Treppenhausbereiche als auch Klassenräume in Abschnitten renoviert. Der momentan vorhandene einfache Anstrich der Wände ist nicht widerstandsfähig um Verschmutzungen entgegen wirken zu können. Diesbezüglich soll und wurde in kl. Teil eines Flures schon ein Flocsystem verarbeitet das sich bewährt hat.

Mensa: Der Betrieb verläuft reibungslos.

KGS Allgemein: Die Installation und der Betrieb der nun flächendeckend vorhandenen Brandmeldeanlage hat sich bewährt. Hier sollen noch in den Fachräumen Melder nachgerüstet werden, da es bei vereinzelt Versuchen zur Auslösung der BMA kam. Ein Fehler seitens der BMA liegt nicht vor, hier wurde jedoch die Intensität der Versuche unterschätzt.

Schulsporthalle I

Erfolgte die Umsetzung Konjunkturpaket II Phase 3, Anbindung der technischen Gebäudeausstattung an die Gebäudeleittechnik der KGS, sowie die Installation der Videoüberwachung. Durch die nun vorhandene Möglichkeiten der Überwachung, besteht der Verdacht, das durch die alten Wärmeleitungen (Halle I wird von der KGS mit Wärme

versorgt) ein relativ hoher Verlust entsteht. Dieser Vorgang muss über einen längeren Zeitraum beobachtet werden um dann ggf. notwendige Schritte einzuleiten.
Die jetzige Ausleuchtung der Halle erweist ebenso als schwierig bzw. zu schwach und kostenintensiv durch relativ kurze Wechselintervalle der Leuchtmittel, hier werden momentan Lösungsmöglichkeiten ausgearbeitet.

Schulsporthalle II:

In der Halle wurde die störanfällige Beleuchtungssteuerung überarbeitet und an EIB angeschlossen, seitdem funktioniert die Ausleuchtung der Halle einwandfrei. Auch wurden die kompletten Sockelleisten in der Halle überarbeiten und neu befestigt, hier waren diverse Halterungen defekt.

II. Bericht der Schulleitung

Ist als Anlage beigefügt.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

gez.

Roland Krügel

Schulverbandsvorsitzender

Anlage/n:

Bericht der Schulleitung