



Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Finanzausschusses
vom **17.03.2021**

Top 6 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beratungsverlauf:

RH Artur Rieck stellt die Frage, warum das Regenrückhaltebecken am Orthbrookgraben Süd in voller Länge eingezäunt wurde. Die Verwaltung erläutert, dass haftungsrechtliche Gründe es erforderlich machen eine technische Anlage, wie das Regenrückhaltebecken, einzuzäunen. Die Bürgermeisterin hat hierbei eine Gefährdungsabschätzung vorzunehmen. Das Regenrückhaltebecken liegt auf der Grenze zu Uetersen. Die Kosten werden von beiden Städten nach einem Verteilerschlüssel aufgeteilt. Im Haushaltsplan des Abwasserbetriebes waren diese Kosten eingeplant.