



Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Hauptausschusses
vom **24.08.2020**

Top 7 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beratungsverlauf:

Herr Quast weist daraufhin, dass auf Tornescher Seite der Behelfsbrücke zwischen Uetersen und Tornesch ein mehrerer cm hoher Metallabsatz festzustellen ist. Dieser Mangel sollte aus sicherheitstechnischen Gründen behoben werden. Herr Goetze sagt dies zu.