


Festlegung des Handlungsbedarfes - Verkehrssicherheit

4 Prioritäten der Abarbeitung von Maßnahmen im Ergebnis der Baumkontrollen und Begutachtung:



Anz.	OZNr.	Maßnahme	EP [€]	GP [€]
Beschreibung				
Ellerhooper Weg				
8	T05	Totholz entf.
<p>Tote und gebrochene Äste ab Schwachaststärke sind abzuschneiden. Wundbehandlungsmittel dürfen nicht aufgetragen werden. Astwerk und anfallendes Material ist aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Absichern der Baustelle nach den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 95). Baumhöhe [m] : 21-25</p> <p>Baum: Strassengrün, Ellerhooper Weg 1 Baum: Strassengrün, Ellerhooper Weg 2 Baum: Strassengrün, Ellerhooper Weg 3 Baum: Strassengrün, Ellerhooper Weg 4 Baum: Strassengrün, Ellerhooper Weg 5 Baum: Strassengrün, Ellerhooper Weg 6 Baum: Strassengrün, Ellerhooper Weg 7 Baum: Strassengrün, Ellerhooper Weg 8</p>				
			Summe (Netto) :
			ges. Mwst. 19 % :
			Summe (Brutto) :
			Zuschlag auf Brutto (0 %) :
			Gesamtsumme (Brutto) :

Zusammenfassung (Einzel)

Baumnr.	Baumart	Standortbeschreibung		Maßnahmen	Ausführung von Ausführung am
	U [cm]	H [m]	St.Anz. W		
Position 1 Ellerhooper Weg					
1	Quercus robur, Stieleiche			Totholz entf.	
	240	23	2	
2	Quercus robur, Stieleiche			Totholz entf.	
	210	23	2	
3	Quercus robur, Stieleiche			Totholz entf.	
	140	23	2	
4	Quercus robur, Stieleiche			Totholz entf.	
	240	23	2	
5	Quercus robur, Stieleiche			Totholz entf.	
	230	23	2	
6	Quercus robur, Stieleiche			Totholz entf.	
	260	23	2	
7	Quercus robur, Stieleiche			Totholz entf.	
	300	23	2	
8	Quercus robur, Stieleiche			Totholz entf.	
	150	23	2	



Ellenbooper Weg

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

